

FORNI PER FUSIONI A CERA PERSA

LOST-WAX PRECISION CASTING FURNACES



Per il settore delle fusioni a cera persa sono stati realizzati:

- 1 forno con riscaldamento a gas (flash burning) a suola rotante;
- 2 forno con riscaldamento a gas, con carrello porta carica a movimentazione manuale o motorizzata.

Entrambi i forni permettono l'evacuazione della cera sotto il piano di appoggio della carica.
Nel forno avviene anche la cottura degli stampi.
I forni sono equipaggiati con post-combustori per il trattamento dei fumi.

For lost-wax castings Ekelund supplies some specific furnaces:

- 1 rotary hearth furnace, gas heated (flash burning);
- 2 gas furnace, with truck-hearth (manual or motorized).

Both furnaces allow the wax to drain under the charge support and outside the furnace.
In the furnace the moulds are still cooked.
The furnaces are equipped by post-combustion cells for smoke pollution.